



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

Daten Betreiber	
Betreiber	Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang GmbH & Co KG, Rheinstraße 113-120, 56235 RansbachBaumbach
Betriebsname (wenn abweichend)	
Betriebsanschrift (Standort)	Rheinstraße 113-120, 56235 Ransbach-Baumbach
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	3,5 – Herstellung von keramischen Erzeugnissen durch Brennen, und zwar insbesondere von Dachziegeln, Ziegelsteinen, feuerfesten Steinen, Fliesen, Steinzeug oder Porzellan mit einer Produktionskapazität von über 75 t pro Tag und/oder einer Ofenkapazität von über 4 m ³ und einer Besatzdichte von über 300 kg/m ³ pro Ofen.
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 2.10.1
Anlagenbezeichnung	Herstellung von Blumentöpfen



Daten Behörde	
Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD
	Nord)
Postanschrift	Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz

Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	25.10.2022
Datum Bericht	21.12.2022

Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Messberichte/Aufzeichnungen
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Registerprüfung
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität AwSV-Anlagen
Prüfumfang	Gesamtanlage



Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
---------------------	---

Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
<input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
	./.

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können