



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber			
Betreiber	SecAnim Südwest GmbH		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	Am Orschbach 2, 54518 Rivenich		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	7.5 – Tierkörperbeseitungsanlage		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 7.12.1.1	<input type="checkbox"/> DepV Klasse II	<input type="checkbox"/> IZÜV
Anlagenbezeichnung	Tierkörperbeseitigungsanlage		

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier
Postanschrift	Deworastraße 8, 54290 Trier

Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	09.01.2019
Datum Bericht	18.02.2019



Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile Lärmrelevante Anlagenteile Sichere Umschließung (Umhausung)
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Anlagenidentität Abfallströme
<input checked="" type="checkbox"/> Abwasser	Anlagenidentität Emissionsquellen Anlagenidentität Abwasserreinigung Betriebliche Anforderungen Messeinrichtungen und Störungen Eigenüberwachung
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität AwSV-Anlagen Prüfungen durch Sachverständige Betriebs- und Verhaltensvorschriften Visueller Eindruck, sichtbare Mängel
<input type="checkbox"/> Sonstiges	
Prüfumfang	Anlagenteile:

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH <input type="checkbox"/> Sonstige:
----------------------------	---



Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 2 Abs. 33 AwSV <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG <input type="checkbox"/> Sonstige:
----------------------------	--

Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
<input type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
	./.
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Feststellungen ²	Maßnahmen
<p>Überschreitung der festgelegten Geruchsstoffkonzentration im Reingas der Biofilteranlage</p> <p>Hinweis: Bei der Inspektion konnten nicht alle abwasserrelevanten Prüfpunkte abschließend geprüft werden. Im Nachgang sind noch im Detail zu prüfen/ zu klären:</p> <ul style="list-style-type: none">- Entsprechen die Abwasserteilströme bzw. der Abwasseranfall dem genehmigten Stand ?- Die Einhaltung allgemeiner Anforderungen sowie die Anforderung gemäß Buchstabe D des Anhang 20 der	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

² Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
Abwasserverordnung	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen ³	Maßnahmen
	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion erforderlich <input type="checkbox"/> Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

³ Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können