



## Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber			
Betreiber	Tokheim Service GmbH & CO. KG		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	Beim Kalksbrunnen 3, 56412 Nentershausen		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	5.5 – Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 50 Tonnen oder mehr		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 8.12.1.1	<input type="checkbox"/> DepV Klasse II	<input type="checkbox"/> IZÜV
Anlagenbezeichnung	Zwischenlager für Rückstände aus der Tankreinigung		

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Postanschrift	Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz

Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	12.06.2018



Datum Bericht	13.06.2018
---------------	------------

<b>Prüfung</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Lärmrelevante Anlagenteile Anlagenidentität, -konformität Sichere Umschließung (Umhausung)
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Anlagenidentität Abfallströme
<input checked="" type="checkbox"/> Abwasser	Betriebliche Anforderungen
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität AwSV-Anlagen Prüfungen durch Sachverständige
<input type="checkbox"/> Sonstiges	
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH <input type="checkbox"/> Sonstige:
Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 2 Abs. 33 AwSV <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG <input type="checkbox"/> Sonstige:

<b>Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen</b>
--



<b>Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen</b>	
<input type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen <sup>1</sup>	Maßnahmen
	./.
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Feststellungen <sup>2</sup>	Maßnahmen
Nebenbestimmungen des Genehmigungs-Bescheides vom 30.11.1993 wurden nicht eingehalten (fehlendes Hinweisschild, fehlende mineralölbindende Mittel, fehlendes Betriebs-tagebuch zur Abwasserreinigung). - Anlagendokumentationen fehlen - Zertifikate zu Immissionsschutz- und Abfallbeauftragten fehlen	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen <sup>3</sup>	Maßnahmen
	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion erforderlich <input type="checkbox"/> Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

<sup>1</sup> Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

<sup>2</sup> Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

<sup>3</sup> Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können