



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

 § 52a Abs. 5 BImSchG

Daten Betreiber	
Betreiber	Papier Mettler Kunststoffe KG
Betriebsname (wenn abweichend)	
Betriebsanschrift (Standort)	Hans-Georg-Mettler-Str. 8, 54497 Morbach (Werk 2)
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	6.7 – Oberflächenbehandlungsanlage zum Bedrucken von Oberflächen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 5.1.1.1
Anlagenbezeichnung	Oberflächenbehandlungsanlage

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier
Postanschrift	Deworastraße 8, 54290 Trier

Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.07.2021
Datum Bericht	14.07.2021



Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Messberichte/Aufzeichnungen Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile Lärmrelevante Anlagenteile
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Registerprüfung
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität AwSV-Anlagen Prüfungen durch Sachverständige Visueller Eindruck, sichtbare Mängel
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH <input type="checkbox"/> Sonstige:
---------------------	---

Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
<input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können