



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

Daten Betreiber			
Betreiber	ThyssenKrupp Rasselstein GmbH		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	Koblenzer Straße 141, 56626 Andernach		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	2.6 – Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren, wenn das Volumen der Wirkbäder > 30 m ³		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 3.10.1 GE		
Anlagenbezeichnung	Beize und Beizeregenerierung		

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Postanschrift	Stresemannstraße 3-5, 56068 Koblenz

Vor-Ort-Besichtigung



Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	09.09.2021
Datum Bericht	21.10.2021

Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile Lärmrelevante Anlagenteile Messberichte/Aufzeichnungen Sichere Umschließung (Umhausung)
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Registerprüfung
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
------------------------------------------------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	
----------------------------------------------------------------------------------	--

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können