



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

Daten Betreiber			
Betreiber	alutecta GmbH & Co. KG		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	Rudolf-Diesel-Str.1, 55481 Kirchberg		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	2.6 - Oberflächenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren, wenn das Volumen der Wirkbäder 30 m ³ übersteigt.		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 3.10.1		
Anlagenbezeichnung	Wirkbäder zur Oberflächenbehandlung		

Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Regionalstelle Idar- Oberstein
Postanschrift	Hauptstraße 238, 55743 Idar-Oberstein



Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	15.11.2021
Datum Bericht	18.01.2022

Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Anlagenidentität Abfallströme
<input checked="" type="checkbox"/> Abwasser	Anlagenidentität Abwasserreinigung Eigenüberwachung
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität VAWS-Anlagen
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde
---------------------	--



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
--	-----------

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

² Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

³ Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können