



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

Daten Betreiber			
Betreiber	Cysa-Pak Flexible Verpackungen GmbH		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	Industriepark Soonwald 12-14, 55494 Rheinböllen		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	6.7 – Oberflächenbehandlung		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 5.1.1.1 EG		
Anlagenbezeichnung	Druckanlage		

Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Idar-Oberstein		
Postanschrift	Hauptstraße 328, 55743 Idar-Oberstein		

Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	24.11.2021
Datum Bericht	23.03.2022



Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile Messberichte/Aufzeichnungen
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Registerprüfung
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität AwSV-Anlagen Prüfung der Mängelbeseitigung Visueller Eindruck, sichtbare Mängel
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
---------------------	---



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
--	-----------

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

² Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

³ Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können