



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

Daten Betreiber			
Betreiber	Boge Elastmetall GmbH		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	Argenthaler Str.13, 55469 Simmern		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	6.7 – Haftmittelbeschichtung		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 5.1.1.1EG		
Anlagenbezeichnung	Haftmittelbeschichtungsanlage		

Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Idar-Oberstein		
Postanschrift	Hauptstraße 238, 55743 Idar-Oberstein		

Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	10.11.2021
Datum Bericht	30.12.2021



Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Messberichte/Aufzeichnungen Anlagenidentität, -konformität Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Anlagenidentität Abfallströme Registerprüfung
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität AwSV-Anlagen Löschwasserrückhaltung Prüfungen durch Sachverständige
Prüfumfang	Anlagenteile: Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
------------------------------------------------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
----------------------------------------------------------------------------------	-----------

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können