



## Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

Daten Betreiber			
Betreiber	ANCOA Oberflächenveredelung GmbH		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	Schütz Straße 24, 56581 Kurtscheid		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	2.6 – Oberflächenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren, wenn das Volumen der Wirkbäder 30 m <sup>3</sup> übersteigt.		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 3.10.1 GE		
Anlagenbezeichnung	Eloxalanlage		

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Postanschrift	Stresemannstraße 3-5, 56068 Koblenz

Vor-Ort-Besichtigung
----------------------



Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	09.11.2021
Datum Bericht	16.11.2021

<b>Prüfung</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität
<input checked="" type="checkbox"/> Abwasser	Anlagenidentität Emissionsquellen Anlagenidentität Abwasserreinigung Betriebliche Anforderungen Messeinrichtungen und Störungen Selbstüberwachung
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde  <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
---------------------	---



<b>Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen</b>	
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen <sup>1</sup>	Maßnahmen
--	-----------

<sup>1</sup> Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können