



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

Daten Betreiber			
Betreiber	Hochwald Foods GmbH		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	Bahnhofstraße 37 – 43, 54424 Thalfang		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	6.4.c – Anlage zur Behandlung und Verarbeitung von Milch		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 7.32.1		
Anlagenbezeichnung	Milchwerk		

Zuständige Behörde	SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier		
Postanschrift	Deworastraße 8, 54290 Trier		

Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	24.06.2022
Datum Bericht	12.07.2022



Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile Lärmrelevante Anlagenteile Messberichte/Aufzeichnungen Verdunstungskühlanlagen
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Registerprüfung
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität VAWS-Anlagen Prüfungen durch Sachverständige Betriebs- und Verhaltensvorschriften Prüfung der Mängelbeseitigung Visueller Eindruck, sichtbare Mängel
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
---------------------	---



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
--	-----------

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

² Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

³ Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können