



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

Daten Betreiber	
Betreiber	Metsä Tissue GmbH
Betriebsname (wenn abweichend)	
Betriebsanschrift (Standort)	56316 Raubach, Hedwigsthal 4
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	6.1.b – Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe mit einer Produktionskapazität von 20 Tonnen oder mehr je Tag
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 6.2.1
Anlagenbezeichnung	Herstellung von Hygienepapiere

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz
Postanschrift	Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz

Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	22.06.2022



Datum Bericht	06.07.2022
---------------	------------

Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile Lärmrelevante Anlagenteile Messberichte/Aufzeichnungen Sichere Umschließung (Umhausung)
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Registerprüfung
<input checked="" type="checkbox"/> Abwasser	Anlagenidentität Emissionsquellen Betriebliche Anforderungen Messeinrichtungen und Störungen Eigenüberwachung
<input type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	nicht geprüft
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
---------------------	---



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
--	-----------

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können