



## Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber			
Betreiber	Theo Steil GmbH		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	54293 Trier, Am Ostkai 6		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	5.3 b) iv – Behandlung von metallischen Abfällen - unter Einschluss von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie von Altfahrzeugen und ihren Bestandteilen - in Shredderanlagen		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 8.9.1.1	<input type="checkbox"/> DepV Klasse	<input type="checkbox"/> IZÜV
Anlagenbezeichnung	Kondirator- / Shredderanlage		

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Zentralreferat Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
Postanschrift	Stresemannstraße 3 - 5 56068 Koblenz



<b>Vor-Ort-Besichtigung</b>	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	28.04.2022
Datum Bericht	30.05.2022

<b>Prüfung</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile Lärmrelevante Anlagenteile Messberichte/Aufzeichnungen Sichere Umschließung (Umhausung)
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Anlagenidentität Abfallkonditionierung/-lagerung Anlagenidentität Abfallströme
<input checked="" type="checkbox"/> Abwasser	Anlagenidentität Emissionsquellen Eigenüberwachung Anlagenidentität Abwasserreinigung Betriebliche Anforderungen Messeinrichtungen und Störungen
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität AwSV-Anlagen Prüfungen durch Sachverständige Visueller Eindruck, sichtbare Mängel
<input type="checkbox"/> Sonstiges	
Prüfumfang	Anlagenteile: Kondirator-/Shredderanlage ohne Nebeneinrichtungen (NEA-Trennanlage)



Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH <input type="checkbox"/> Sonstige:
Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 2 Abs. 33 AwSV <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG <input type="checkbox"/> Sonstige:

<b>Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen</b>	
<input type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen <sup>1</sup>	Maßnahmen
	./.
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Feststellungen <sup>2</sup>	Maßnahmen
NB 3.4.2.3 Ergebnisse der Lärmimmissionsmessung liegen unvollständig vor. Ergebnis der Messung vom 13.05.2022 fehlt.	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen <sup>3</sup>	Maßnahmen

<sup>1</sup> Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

<sup>2</sup> Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können



### **Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen**

- keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt
- Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung
- Kontrollinspektion erforderlich
- Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen
- Widerruf der Genehmigung

---

<sup>3</sup> Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können