



## Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

<b>Daten Betreiber</b>			
Betreiber	Cysa-Pak Flexible Verpackungen GmbH		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	Industriepark Soonwald 12-14, 55494 Rheinböllen		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	6.7 – Oberflächenbehandlung		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 5.1.1.1 EG	<input type="checkbox"/> DepV Klasse II	<input type="checkbox"/> IZÜV
Anlagenbezeichnung	Druckanlage		

<b>Daten Behörde</b>	
Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Idar-Oberstein
Postanschrift	Hauptstraße 328, 55743 Idar-Oberstein

<b>Vor-Ort-Besichtigung</b>	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	20.11.2018
Datum Bericht	14.03.2019



<b>Prüfung</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile Messberichte/Aufzeichnungen
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Registerprüfung
<input type="checkbox"/> Abwasser	
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität AwSV-Anlagen Betriebs- und Verhaltensvorschriften Visueller Eindruck, sichtbare Mängel
<input type="checkbox"/> Sonstiges	
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde  <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH  <input type="checkbox"/> Sonstige:
Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 2 Abs. 33 AwSV  <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG  <input type="checkbox"/> Sonstige:



<b>Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen</b>	
<input type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen <sup>1</sup>	Maßnahmen
	./.
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Feststellungen <sup>2</sup>	Maßnahmen
Temporäre Überschreitungen der Lagermengen in den beiden Farblagern  Die Dichtfläche des Farbaußenlagers zeigt z. T. erhebliche Risse in der Oberfläche	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollinspektion
<input checked="" type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen <sup>3</sup>	Maßnahmen
Unsachgemäße Lagerung von Chemikalien und Abfällen im Außenbereich	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollinspektion erforderlich <input type="checkbox"/> Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

<sup>1</sup> Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

<sup>2</sup> Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

<sup>3</sup> Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können