



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber			
Betreiber	Alois Korzilius INTERBAU GmbH & Co KG		
Betriebsname (wenn abweichend)			
Betriebsanschrift (Standort)	56235 Ransbach-Baumbach, Hauptstraße 73 - 79		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	3.5 – Herstellung von keramischen Erzeugnissen durch Brennen, und zwar insbesondere von Dachziegeln, Ziegelsteinen, feuerfesten Steinen, Fliesen, Steinzeug oder Porzellan mit einer Produktionskapazität von über 75 t pro Tag und/oder einer Ofenkapazität von über 4 m ³ und einer Besatzdichte von über 300 kg/m ³ pro Ofen.		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 2.10.1 GE	<input type="checkbox"/> DepV Klasse	<input type="checkbox"/> IZÜV
Anlagenbezeichnung	Herstellung von Baukeramik		

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord)
Postanschrift	Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz



Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	12.11.2020
Datum Bericht	12.01.2021

Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Messberichte/Aufzeichnungen
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Registerprüfung Anlagenidentität Abfallströme
<input type="checkbox"/> Abwasser	
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität VAWS-Anlagen Visueller Eindruck, sichtbare Mängel Anlagenidentität VAWS-Anlagen
<input type="checkbox"/> Sonstiges	
Prüfumfang	Gesamtanlage

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH <input type="checkbox"/> Sonstige:
---------------------	---



Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 22 VAwS <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG <input type="checkbox"/> Sonstige:
----------------------------	---

Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
<input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
	./.
<input type="checkbox"/> relevante Feststellungen ²	Maßnahmen
	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen ³	Maßnahmen
	<input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion erforderlich <input type="checkbox"/> Betriebseinstellung der Anlage oder

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

² Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

³ Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
--	--

	von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen
--	--

	<input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung
--	---