



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

| Daten Betreiber | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Betreiber | Continental Teves AG & Co. oHG | | |
| Betriebsname (wenn abweichend) | | | |
| Betriebsanschrift (Standort) | Teves-Straße, 55494 Rheinböllen | | |
| IED-Nr. und Anlagentätigkeit | 2.6 – Oberflächenbehandlung von Metallen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren, wenn das Volumen der Wirkbäder 30 cbm übersteigt | | |
| Zuordnung | <input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 3.10.1 | <input type="checkbox"/> DepV Klasse II | <input type="checkbox"/> IZÜV |
| Anlagenbezeichnung | Galvanik | | |

| Daten Behörde | |
|--------------------|--|
| Zuständige Behörde | Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Idar-Oberstein |
| Postanschrift | Hauptstraße 328, 55743 Idar-Oberstein |

| Vor-Ort-Besichtigung | |
|--|------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 01.10.2020 |



| | |
|---------------|------------|
| Datum Bericht | 04.12.2020 |
|---------------|------------|

| Prüfung | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm | Anlagenidentität, -konformität Messberichte/Aufzeichnungen Sichere Umschließung (Umhausung) Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Abfall | Anlagenidentität Abfallströme Registerprüfung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Abwasser | Anlagenidentität Abwasserreinigung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser | Prüfungen durch Sachverständige Anlagenidentität AwSV-Anlagen Visueller Eindruck, sichtbare Mängel |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | |
| Prüfumfang | Gesamtanlage |

| | |
|----------------------------|--|
| Beteiligte Behörden | <input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH <input type="checkbox"/> Sonstige: |
| Beteiligte Sachverständige | <input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 2 Abs. 33 AwSV <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG <input type="checkbox"/> Sonstige: |



| Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹ | Maßnahmen |
| | ./. |
| <input type="checkbox"/> relevante Feststellungen ² | Maßnahmen |
| | <input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion |
| <input type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen ³ | Maßnahmen |
| | <input type="checkbox"/> keine, da Mängel zwischenzeitlich beseitigt <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion erforderlich <input type="checkbox"/> Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung |

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

² Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

³ Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können