



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber			
Betreiber	Kreisverwaltung Neuwied, Abfallwirtschaft, Wilhelm-Leuschner-Str. 9, 56564 Neuwied		
Betriebsname (wenn abweichend)	MBA Linkenbach		
Betriebsanschrift (Standort)	Steinstraße, 56317 Linkenbach		
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	5.3.a) – Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle mit einer Kapazität von über 50 t pro Tag im Rahmen einer oder mehrerer Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser fallen: i) biologische Behandlung		
Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr. 8.6.2.1	<input type="checkbox"/> DepV Klasse	<input type="checkbox"/> IZÜV
Anlagenbezeichnung	Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage		

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	SGD Nord, Zentralreferat Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz
Postanschrift	Stresemannstraße 3 - 5, 56068 Koblenz



Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	12.03.2015
Datum Bericht	17.03.2015

Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Anlagenidentität, -konformität Abgasreinigungsanlagen und Abgasableitung Abgastechnisch bedeutsame Anlagenteile Messberichte/Aufzeichnungen Sichere Umschließung (Umhausung)
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Anlagenidentität Abfallströme
<input checked="" type="checkbox"/> Abwasser	Anlagenidentität Emissionsquellen
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Anlagenidentität VAWS-Anlagen Betriebs- und Verhaltensvorschriften Prüfungen durch Sachverständige Löschwasserrückhaltung Visueller Eindruck, sichtbare Mängel
<input type="checkbox"/> Sonstiges	
Prüfumfang	Gesamtanlage



Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige: SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Montabaur
Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 22 VAwS <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG <input type="checkbox"/> Sonstige:

Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
<input checked="" type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
	./.
<input type="checkbox"/> relevante Feststellungen ²	Maßnahmen
	<input type="checkbox"/> keine, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen ³	Maßnahmen

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

² Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen

- keine, da Abweichung beseitigt
- Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung
- Kontrollinspektion erforderlich
- Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen
- Widerruf der Genehmigung

³ Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können